1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

RELAIS INVERSEUR À RÉSISTANCE 12V 40/15A 5 BROCHES SANS SUPPORT



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
6501	1	1	BLISTER