

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

PATIN DE GUIDAGE VITRE COULISSANTE DE PORTE



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
10203	1	6	SACHET

Matières

POLYACETAL COPOLYMERE

Correspondances constructeurs*

ALFA ROMEO	7775575	CITROËN - PEUGEOT	922748
FIAT	7775575	LANCIA	7775575

* Informations non contractuelles données à titre indicatif