1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

RÉCEPTACLE 1/4 DE TOUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
10327	1	10	SACHET

Matières
POLYAMIDE 66

Correspondances constructeurs*			
CITROËN	26131859	CITROËN - PEUGEOT	8220EF
JAGUAR	KRF100003	RENAULT SAMSUNG MOTORS	434310

* Informations non contractuelles données à titre indicatif