

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS  
+33 (0)1 39 98 55 00  
info@restagraf.com

AGRAFE DE MOULURE EXTÉRIEURE DE PAVILLON



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
10390	1	10	SACHET

Matières
POLYACETAL

Correspondances constructeurs*	
VOLKSWAGEN	1H0853733B

\* Informations non contractuelles données à titre indicatif