



1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS  
 +33 (0)1 39 98 55 00  
 info@restagraf.com

## AXES DE CHARNIÈRE DE PORTE



| Code article | Nb de références | Nb de pièces | Conditionnement |
|--------------|------------------|--------------|-----------------|
| 10681        | 1                | 2            | SACHET          |



| Informations techniques |        |
|-------------------------|--------|
| dk                      | 14 mm  |
| k                       | 5 mm   |
| L                       | 81 mm  |
| de                      | 8 mm   |
| d                       | 7 mm   |
| d4                      | 4.8 mm |
| l2                      | 1.8 mm |
|                         |        |
|                         |        |
|                         |        |

### Matières

ACIER

### Correspondances constructeurs\*

|                   |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| CITROËN - PEUGEOT | 904445 | CITROËN - PEUGEOT | 904457 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|

\* Informations non contractuelles données à titre indicatif