

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS  
+33 (0)1 39 98 55 00  
info@restagraf.com

## PATIN DE GUIDAGE VITRE COULISSANTE DE PORTE



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
10876	1	6	SACHET

### Matières

POLYACETAL COPOLYMERE

### Correspondances constructeurs\*

FIAT 46776048

\* Informations non contractuelles données à titre indicatif