

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

RÉCEPTACLE 1/4 DE TOUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
11073	1	6	SACHET

Matières

POLYAMIDE 66

Correspondances constructeurs*

AUDI	4A0805163	RENAULT SAMSUNG MOTORS	330510
SEAT	4A0805163	SKODA	4A0805163
VOLKSWAGEN	4A0805163		

* Informations non contractuelles données à titre indicatif