


1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

RÉCEPTACLE 1/4 DE TOUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
11074	1	6	SACHET

Matières

ACIER C67S

Correspondances constructeurs*

ALTERNATIVE À VOLVO	20903051	AUDI	8D0805960
RENAULT SAMSUNG MOTORS	337210	SEAT	8D0805960
SKODA	8D0805960	VOLKSWAGEN	8D0805960

* Informations non contractuelles données à titre indicatif