1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

VIS 1/4 DE TOUR Ø 7 X 20 mm CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
11076	1	6	SACHET

Matières
ACIER

Correspondances constructeurs*			
AUDI	8D0805121B	RENAULT SAMSUNG MOTORS	335510
SEAT	8D0805121B	SKODA	8D0805121B
VOLKSWAGEN	8D0805121B		

* Informations non contractuelles données à titre indicatif