

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS  
+33 (0)1 39 98 55 00  
info@restagraf.com

## VIS 1/4 DE TOUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
11271	1	6	SACHET

### Matières

POLYACETAL COPOLYMERE

### Correspondances constructeurs\*

CITROËN - PEUGEOT	699081	JAGUAR	KTG100002
RENAULT SAMSUNG MOTORS	434210		

\* Informations non contractuelles données à titre indicatif