

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

VIS 1/4 DE TOUR CARÉNAGE SOUS MOTEUR



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
11271	1	6	SACHET

Matières

POLYACETAL COPOLYMERE

Correspondances constructeurs*

CITROËN - PEUGEOT	699081	JAGUAR	KTG100002
RENAULT SAMSUNG MOTORS	434210		

* Informations non contractuelles données à titre indicatif