
1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS +33 (0)1 39 98 55 00 info@restagraf.com

## BUTÉE DE CAPOT 1/4 DE TOUR H = $16.5 \rightarrow 26.5 \text{ mm}$



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
130354	1	4	SACHET



Informations techniques	
dk	22 mm
h1	16.5 → 26.5 mm
D1	17.8 mm
F1	1 → 3 mm

## Matières

POLYBUTYLÈNE TÉRÉPHTALATE

Correspondances constructeurs\*

**RENAULT** 

658291760R

<sup>\*</sup> Informations non contractuelles données à titre indicatif