

1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

Kit de Fixations pour Porte TIGUAN II Tous modèles 04.2016 →



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
708001A	20	60	BOÎTE

Correspondances constructeurs*

ALTERNATIVE À VOLKSWAGEN	5NA898619	ALTERNATIVE À VOLKSWAGEN	5NA898620
-----------------------------	-----------	-----------------------------	-----------

* Informations non contractuelles données à titre indicatif