
1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

BUTÉE DE CAPOT H = 25,5 → 32,5 mm



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
130115	1	4	SACHET



Informations techniques	
dk	20 mm
h1	25.5 → 32.5 mm
D1	14.4 mm
F1	0.85 mm

Matières
POLYAMIDE ET ELASTOMERE

Correspondances constructeurs*			
CITROËN - PEUGEOT	9828050880	SUBSTITUABLE À CITROËN	9834640380

Correspondances constructeurs*			
SUBSTITUABLE À DS AUTOMOBILES	9834640380	SUBSTITUABLE À OPEL	9834640380
SUBSTITUABLE À PEUGEOT	9834640380		

* Informations non contractuelles données à titre indicatif